

BMW 2 SERIE ACTIVE - vanaf 2014

Ons kenmerk: H0596

Vraag 1 - Vaststellen kunststof vak aan bestuurderskant



H0596-PLA

BESCHIKBAAR

Met kunststof vak aan
kofferbak zijkant



Kunststof vak blijft blootgesteld



H0596-PLANO

BESCHIKBAAR

Zonder kunststof vak aan
kofferbak zijkant



VOLGENDE PAGINA



Vraag 2 - Vaststellen positie achterstoelen



H0596-SEBK

BESCHIKBAAR

Achterstoelen zo ver mogelijk
naar achteren geschoven



H0596-SEFW

BESCHIKBAAR

Achterstoelen zo ver mogelijk
naar voren geschoven




H0596-SEFIX

BESCHIKBAAR

Achterstoelen schuiven niet



Achterstoelen moeten
zo ver mogelijk
achterover liggen



NIET BESCHIKBAAR