

## Suzuki Vitara – vanaf 2015

Ons kenmerk: H0709



### H0709-FOUT

BESCHIKBAAR

#### Valse vloer verwijderd

Diepe kofferbak

Wij kunnen de valse vloer in dit voertuig niet accommoderen. Verwijder en berg op.



### H0709-FIN-FRSD

NIET BESCHIKBAAR

#### Met valse vloer – Verhoogd

Ondiepe kofferbak

