

## Skoda Octavia Combi - vanaf 2020

Onze kenmerk: H0802

### Vraag 1 - Vaststellen voertuig gids

SH1



BESCHIKBAAR

Kofferbakvorm 1



- Vloer heeft een trapje achter de achterstoelen
- Twee D-ringen zichtbaar - elke kant
- Groot plastic vak - volledig zichtbaar

SH2



BESCHIKBAAR

Kofferbakvorm 2



- Vloer heeft grote helling achter de achterzetels
- D-Ring zitten bovenaan plastic
- Plastic vak- zichtbaar



Volgende pagina



## Vraag 1 - vervolg

SH3



BESCHIKBAAR

Kofferbakvorm 3



- Vloer loopt gelijk met plastic boorduur aan het uiteinde van de kofferbak
- Klein gedeelte van **tapijten** vak zichtbaar

SH4



BESCHIKBAAR

Kofferbakvorm 4



- Vloer loopt gelijk met plastic boorduur aan het uiteinde van de kofferbak
- Klein gedeelte van plastic vak zichtbaar

## Vraag 1 - vervolg

SH5



BESCHIKBAAR

Kofferbakvorm 5



- Lage vloer zonder valse vloer.
- Kunststof lijsten zijn zichtbaar

## Vraag 2 - Vaststellen voertuig gids

HRA



BESCHIKBAAR

Hoofdsteun vorm A



HRB



BESCHIKBAAR

Hoofdsteun vorm B

